


AMPERMETRE

EPM-14



- 1 Ölçülen akımı gösteren display.
- 2 ESC tuşu. Menülerden çıkış tuşu.
- 3 AŞAĞI yönde hareket tuşu.
- 4 YUKARI yönde hareket tuşu.
- 5 SET tuşu. Menüye giriş ve değer giriş tuşu. Ölçme konumundayken 3sn. basılı tutulursa menüye girilir.

Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları:

- Aşağıdaki şartlara uyulmaması halinde ölüm ve ciddi yaralanmalar olabilir.
- Cihazın bağlantılarından bütün enerjiyi kesiniz.
 - Cihaz şebekeye bağlılığında arka kapağı açmayıniz.
 - Cihazı solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye çalışmayıniz. Sadece kuru bez kullanınız.
 - Bağlantıları kontrol ediniz.
 - Elektriksel cihazlar sadece bayınız tarafından tamir edilmelidir.
 - Kullanılacak sigorta F tipi olmalı ve akım sınır değeri 6A olmalıdır.
 - Cihaz sadece pano tipi montaj içindir.
- ⚠️ Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.**

Genel Bilgi ve Kullanım Alanları

EPM-14 tek fazlı bir sistemde; sistemin Akımını ölçmek için tasarlanmış bir cihazdır.

EPМ-14 ile aşağıdaki ölçüm ve uygulamaları yapabilirsiniz.

- 1) Tek fazlı bir sistemde akımı ölçebilir.
- 2) Ölçülen akıma ait demand ve max. demand 2 ayrı periyotta izleyebilir, dE-t (demand time) menüsünden 2 ayrı demand ve max. demand hesaplanma süresi belirlenebilir.
- 3) Akım trafosu çeviri oranını değiştirebilirsiniz.
- [1....1000 (X/5A için), 1....5000 (X/1A için)]
- 4) **Code** menüsünden 4 haneli bir kullanıcı şifresi belirleyerek, cihazın ayarlarının yetkisiz kişilerce değiştirilmesini önleyebilirsiniz.

Tuşlara ait özel fonksiyonlar:

Cihaz ölçme konumundayken (herhangi bir menüye girilmemişken) bazı tuş ve tuş grupları aşağıdaki özel fonksiyonları gerçekleştirir.

- ↓** : Tek başına basılı tutulurken 1. demand gösterilir.
- ↑** : Tek başına basılı tutulurken 1. max. demand gösterilir.
- Esc + ↓** : Birlikte basılı tutulurken 2. demand gösterilir.
- Esc + ↑** : Birlikte basılı tutulurken 2. max. demand gösterilir.
- ↓ + ↑** : Birlikte basıldığında tüm demand ve max. demand değerleri silinir.

EPM-14'ün devreye alınması ve menü ayarları:

Cihazın bağlantılarını kullanma talimatında verilen bağlantı şekillerine uygun olarak yaptıktan sonra enerji verin.

Ölçüm ve uygulamalarınızın doğru olması için menüleri kullanarak gerekli ayarlamaları yapın.

trF Akım trafosu menüsü:

Akim trafosu çeviri oranının ve sekonder değerinin girildiği menüdür.

Ctr Akım trafosu çeviri oranının girilmesi:

Akim trafosu çeviri oranının girildiği menüdür.

X/5A için 1 1000 arasında, X/1A için 1 5000 arasında bir değer girilebilir.

Not: Akım ölçülen sistem ile EPM-14 arasında akım trafosu kullanılmıyorsa, akım trafosu çeviri oranını 1 giriniz.

Örnek: Akım ölçülen sistem ile EPM-14 arasında 30 A / 5 A luk bir akım trafosu kullanılıyorsa;

$$\begin{aligned} \text{Akım trafosu çeviri oranı} &= 30/5 \\ &= 6 \text{ girilmelidir.} \end{aligned}$$

Akim trafosu çeviri oranını girmek için; Ölçme konumundayken, SET tuşuna 3 sn. basın (trF menüsü görünecektir.)

SET tuşuna basın (Ctr menüsü görünecektir.)

SET tuşuna basın (displayin en solundaki rakam yanıp sönecektir)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak gireceğiniz değerin 1000'ler hanesini bulun

SET tuşuna basın (displayin 2. rakamı yanıp sönecektir. 1000'ler hanesini yanlış girildiyseniz ESC tuşuna basarak tekrar girebilirsiniz)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak gireceğiniz değerin 100'ler hanesini bulun

SET tuşuna basın (displayin 3. rakamı yanıp sönecektir. 10 0'ler hanesini yanlış girildiyseniz ESC tuşuna basarak tekrar girebilirsiniz)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak gireceğiniz değerin 1 0'lar hanesini bulun

SET tuşuna basın (displayin en sağındaki rakam yanıp sönecektir. 10'lar hanesini yanlış girildiyseniz ESC tuşuna basarak tekrar girebilirsiniz.)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak gireceğiniz değerin 1'ler hanesini bulun

SET tuşuna basın, Ctr görünecektir. (Veri girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip

Displaylerde (CAnC) görünunceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini sağlayın.

Displaylerde (SAUE) göründüğünde SET tuşuna basın (SAUE göründüğünde ESC tuşuna basarsanız veya "SAUE" yerine "CAnC" seçeneğini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki değer işleme alınacaktır.)

SEC

Akim trafosu sekonder değerinin seçilmesi:

Akim trafosu sekonder değerinin girildiği menüdür.

5A ve 1A olarak seçilebilir.

Not: 5A'den 1A'e geçildiğinde Ctr değeri otomatik olarak 5 katına çıkarılır. 1A'den 5A'e geçildiğinde ise Ctr değeri otomatik olarak 5'te 1ine indirilir.

Sekonder değerini girmek için; Ölçme konumundayken, SET tuşuna 3 sn. basın (trF menüsü görünecektir.)

SET tuşuna basın (Ctr menüsü görünecektir.)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak SEC menüsünü bulun

SET tuşuna basın (displayde etkin sekonder değeri görünecektir.)



YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak gireceğiniz sekonder değerini bulun

SET tuşuna basın, SEC görünecektir. (Veri girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu

Displaylerde (CAnC) görünunceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini sağlayın.

Displaylerde (SAUE) göründüğünde SET tuşuna basın (SAUE göründüğünde ESC tuşuna basarsanız veya "SAUE" yerine "CAnC" seçeneğini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki değer işleme alınacaktır.)



AMPERMETRE



EPM-14

dE-t**dE-t (Demand Time - Demand hesaplama süresi) Menüsü:****dE-1**

dE-2'den bağımsız olarak 1 60 dk. aralığında bir süre girilebilir. Bu süre aralığında 1. demand ve 1. max. demand hesaplanır.

dE-2**dE-2 (2. Demand Time - 2. Demand hesaplama süresi) Menüsü:**

dE-1'den bağımsız olarak 1 60 sn. aralığında bir süre girilebilir. Bu süre aralığında 2. demand ve 2. max. demand hesaplanır.




**Code****Kullanıcı Şifresinin tanımlaması**

Kullanıcı şifresinin tanımlandığı ve aktif yapıldığı menüdür. Cihazın ayarlarının yetkisiz kişilerce değiştirilmesini önlemek için, bu menüde 4 haneli bir kullanıcı şifresi belirleyip bu şifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Pın menüsünün altında 2 adet alt menü vardır.



CHnG**Kullanıcı Şifresinin değiştirilmesi:**

Kullanıcı şifresini değiştirmek için kullanılan menüdür.

**EnbL****Kullanıcı şifresinin aktif hale getirilmesi:**

Kullanıcı şifresini aktif etmek için kullanılan menüdür.


Kullanıcı şifresi aktif hale getirildiği takdirde menülere girmek için, anlık değerler gözlemlenirken, "Set" tuşuna 3 sn. basıldığında kullanıcı şifresi sorulacaktır.




Teknik Özellikler

İşletme Gerilimi (Un)	: 24 ... 250 V AC/DC
Frekans (Hz)	: 45-65 Hz
Besleme Girişü Güç Tüketimi	: < 4 VA
Ölçme Girişleri Güç Tüketimi	: < 1VA
İlin	: 0.005-5.5A~ (X/5A için)
Sınıf	: 0.005-1.1A~ (X/1A için)
Akımlı Trafosu Oranı	: %0.5±dijit [%(%10-%110) x tam skala]
Ortam Sıcaklığı	: 1 ... 1000° (X/5A için)
Gösterge	: 1 ... 5000 (X/1A için)
Boyutlar	: -5°C; +70°C
Cihaz Koruma Sınıfı	: Kırmızı LED display
Kutu Koruma Sınıfı	: PR-19
Terminal koruma sınıfı	: Cift yalitim-sınıf II (□)
Kutu Malzemesi	: IP 54
Bağlantı Sekli	: IP 00
Terminal Bağlantısı için kablo kesiti	: Yanız
Ağırlık	: Panoya önden
Montaj Sınıfı	: 4 mm²
Pano Delik Özellikleri	: 0.34 kg
EN-61010-1 standartı ile uyumludur.	: Sınıf III
	: 91x91mm


Boyutlar



Panel Delik Özellikleri



Bağlantı Şeması

**PR-19**

Fabrika Çıkış Değerleri

Ctr - 0001**SEC - 5A****dt1 - 15****dt2 - 30****Code EnbL - no****Code - 1234**

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.

Adr: Dudullu OSB, 1. Cadde; No:23 34776

Ümraniye - İSTANBUL /TÜRKİYE

Tel: +90 216 313 01 10

E-mail: iletisim@entes.com.tr


Faks: +90 216 314 16 15

Web: www.entes.com.tr

Teknik Destek Çağrı Merkezi: 0 850 888 84 25

AMMETER

EPM-14



- 1 This display shows measured current.
- 2 ESC button to exit from a menu any time.
- 3 DOWN button.
- 4 UP button.
- 5 SET button. It is used to enter into the menu and to save the values. If SET button is pressed for 3 seconds in the measurement mode, you can enter into menus.

Precautions For Installation and Safe Use

- Failure to follow those instructions will result in death or serious injury.
 - Disconnect all power before working on equipment.
 - When the device connected to the network, do not remove the back panel.
 - Do not try to clean the device with solvent or the like. Only clean the device with dried cloth.
 - Verify correct terminal connections when wiring.
 - Electrical equipment should be serviced only by your component seller.
 - Only for rack panel mounting.
 - The fuse should be used F type and current boundary value must be 6A.
- ⚠️ No responsibility is assured by the manufacturer or any of its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.**

General Information

EPM-14 is designed to measure the current of the single phase systems.

Applications of EPM-14

- 1) It can measure Current in single phase systems.
- 2) You can observe demand and max. demand value of measured current with 2 different periods, also the calculation time for demand and max. demand value can be determined from the dE-t (demand time) menu.
- 3) Current transformer ratio can be programmed, [1....1000 (for X/5A), 1....5000 (for X/1A)]
- 4) A password can be arranged from CodE menu in order to prevent change of the setting by unauthorized person.

Specific Functions of Buttons:

While device is in the measurement mode, some buttons and button groups have below special functions.

- : When "DOWN" button is pressed, 1st demand value is displayed.
- : When "UP" button is pressed, 1st max. demand value is displayed.
- Esc** + **DOWN** : When "ESC" and "DOWN" buttons are pressed at the same time, 2nd demand value is displayed.
- Esc** + **UP** : When "ESC" and "UP" buttons are pressed at the same time, 2nd max. demand value is displayed.
- DOWN** + **UP** : When "DOWN" and "UP" buttons are pressed at the same time, all demand and max. demand values are reset.

EPM-14 Menu Settings

After making the connections of the device as given in user manual, voltage is supplied. Required settings must be done by using menus in order to have the correct measurements and applications.

trF

Current Transformer Menu

In this menu, current transformer ratio and current transformer secondary value is set.

Ctr

Current Transformer Ratio

In this menu, current transformer ratio is set.

[1 1000 (for X/5A), 1 5000 (for X/1A)]

Note: If the current transformer is not used between the system and EPM-14, CT ratio must be set as "1".

For example: If a current transformer with 30 A / 5 A is used between the system and EPM-14, CT ratio must be set as "6". (30/5=6)

In order to set CT ratio. In the measurement mode; Press SET button for 3 secs.(trF menu is displayed)

Press SET button (Ctr menu is displayed)

Press SET button (Mosy left digit of display blinks)

Find 1st digit of the value which you want to enter by scrolling UP/DOWN buttons.

Press SET button (2nd digit of display blinks. If you set 1st digit value incorrect, you can set again by pressing ESC button)

Find 2nd digit value by scrolling UP/DOWN buttons.

Press SET button (3rd digit of display blinks. If you set 2nd digit value incorrect, you can set again by pressing ESC button.)

Find 3rd digit value by scrolling UP/DOWN buttons.

Press SET button (4th digit of display blinks. If you set 3rd digit value incorrect, you can set again by pressing ESC button.)

Find 4th digit value by scrolling UP/DOWN buttons.

Press SET button (Ctr is displayed.)

Press ESC button one by one until CAnC is displayed.

By using UP/DOWN buttons, find SAUE

Press SET button while SAUE is displayed. (If you press ESC button or select "CAnC" option instead of "SAUE", new data is cancelled and the previous data is set.)

SEC

Current transformer secondary value setting

In this menu, current transformer secondary value can be set as "5A" or "1A".

Note: If the secondary value is changed from "5A" to "1A", Ctr (current transformer ratio) value is set as 5 times of previous value automatically. If the secondary value is changed from "1A" to "5A", Ctr (CT ratio) value is set as 1/5 times of the previous value automatically.

In order to set secondary value; in the measurement mode, Press SET button for 3 secs. (trF menu is displayed)

Press SET button (Ctr menu is displayed.)

By using UP/DOWN buttons, find SEC menu.

Press SET button (active secondary value is displayed on display)



Set the secondary current value by using UP/DOWN buttons

Press SET button SEC is displayed. (New value is entered but it is not executed yet. In order to set the new value, please follow below steps)

Press ESC button one by one until CAnC is displayed.

By using UP/DOWN buttons, find "SAUE"

Press SET button while SAUE is displayed. (If you press ESC button or select "CAnC" option instead of "SAUE", new data is cancelled and the previous data is set.)



AMMETER

EPM-14

dE-t

dE-t (Demand Time - Demand calculation time) Menu:

dE-1

dE-1 (1st Demand Time - 1st Demand calculation time) Menu
dE-1 demand time can be set between 1-60 minutes which is independent from dE-2. In this time interval, 1st demand and 1st max. demand value are calculated.

dE-2

dE-2 (2nd Demand Time - 2nd Demand calculation time) Menu
dE-2 demand time can be set between 1-60 seconds which is independent from dE-1. In this time interval, 2nd demand and 2nd max. demand value are calculated.



In order to set demand calculation time; in measurement mode, Press SET button for 3 secs. (trF menu is displayed)



By using UP/DOWN buttons, find dE-t menu.



Press SET button (dE-1 menu is displayed)



By using UP/DOWN buttons, select "dE-1" or "dE-2"



Press SET button (Most left digit of display blinks)



By using UP/DOWN buttons, set 1st digit



Press SET button (2nd digit of display blinks. If you set 1st digit incorrect, you can set again by pressing ESC button.)



By using UP/DOWN buttons, set 2nd digit.



Press SET button. dE-1 or dE-2 is displayed (new value is entered but it is not executed yet. In order to set the new value, please follow below steps)




Press ESC button one by one until CAnC is displayed.



By using UP/DOWN buttons, find SAUE



Press SET button while SAUE is displayed. (If you press ESC button or select "CAnC" option instead of "SAUE", new data is cancelled and the previous data is set.)



Code **User Password Settings**

User password is set and activated in this menu. In order to prevent the device's settings from unauthorized access, it is necessary to set up a 4 digits user password and then activate it. This menu has 2 submenus.

Chn6 **Changing the User Password**

Note: Factory set value for user password is "1234".

In order to change the user password; in measurement mode, Press SET button for 3 secs. (trF menu is displayed)



By using UP/DOWN buttons, find CodE menu



Press SET button (EnbL menu is displayed.)



By using UP/DOWN buttons, find CHnG menu.



Press SET button (Most left digit of display blinks)





By using UP-DOWN-SET buttons, enter old password. If you enter wrong password device display shows "Err" message. In this case press SET button then repeat processes again.



By using UP-DOWN-SET buttons, enter new password.



By using UP-DOWN-SET buttons, enter re-enter new password. If you enter wrong password device display shows "Err" message. In this case press SET button then repeat processes again.



Press SET button CHnG is displayed. (New value is entered but is not executed yet. In order to set the new value, please follow below steps.)

Press ESC button one by one until CAnC is displayed.

By using UP/DOWN buttons, find SAUE


Press SET button while SAUE is displayed. (If you press ESC button or select "CAnC" option instead of "SAUE", new data is cancelled and the previous data is set.)

EnbL

Activating the user password

This menu is used to activate the user password. After activating the user password, if SET button is pressed for 3 seconds in order to enter to the menu, a user password is required.

In order to activate the user password; in the measurement mode, Press SET button for 3 seconds (trF menu is displayed.)



By using UP/DOWN buttons, find CodE menu

Press SET button (EnbL menu is displayed.)

Press SET button (Most left digit of display blinks)

By using UP-DOWN-SET buttons, enter the password. If you enter wrong password device display shows "Err" message. In this case press SET button then repeat processes again.

Press SET button, no is displayed.


By using UP/DOWN buttons, find yES menu

Press SET button, EnbL is displayed. (New value is entered but it is not executed yet. In order to set the new value, please follow below steps.)

Press ESC button one by one until "CAnC" is displayed.

By using UP/DOWN buttons, find SAUE


Press SET button while SAUE is displayed. (If you press ESC button or select "CAnC" option instead of "SAUE", new data is cancelled and the previous data is set.)




Technical Features

Operating Voltage (Un)	: 24 ... 250 V AC/DC
Frequency (Hz)	: 45-65 Hz
Auxiliary Supply Power Consumption	: < 4 VA
Measurement input power consumption lin	: < 1VA
Class	: 0.005-5.5A~ (for X/5A)
Current Transformer Ratio	: 0.005-1.1A~ (for X/1A)
Ambient Temperature	: 0.5±1digit [(%10-%110) x full scale]
Display	: 1 ... 1000 (for X/5A)
Dimension	: 1 ... 5000 (for X/1A)
Equipment Protection Class	: -5°C; +70°C
Box Protection Class	: Red LED display
Terminal Protection Class	: PR-19
Box Material	: Double Insulation-Class II (□)
Installation	: IP 54
Wire cross section (for terminal block)	: IP 00
Weight	: Non-flammable
Installation Category	: Panel Mounted
Panel Cut-outs	: 4 mm²
Complies with EN-61010-1 standard.	: 0.34 kg
	: Class III
	: 91x91mm


Dimensions



Panel Cut-outs



Connection Diagram



PR-19

Factory Set Values

Ctr - 0001

SEC - 5A

dt1 - 15

dt2 - 30

Code EnbL - no

Code - 1234

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.

Adr: Dudullu OSB; 1. Cadde; No:23 34776

Umruniye - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 313 01 10

Fax: +90 216 314 16 15

E-mail: contact@entes.eu


Web: www.entes.eu

Technical Support Call Center: +90 850 888 84 25



AMPEREMETER

EPM-14



- 1 Display zeigt den gemessenen Strom an.
- 2 ESC-Taste. Taste zum Verlassen des Menüs.
- 3 Richtungstaste AB.
- 4 Richtungstaste AUF.
- 5 SET-Taste. Taste zum Aufrufen des Menüs und Eingabe des Wertes.
Im Messmodus 3sec. wird die Taste gedrückt gehalten, so gelangt man in das Menü.

Korrekte Verwendung und Sicherheitsbedingungen:

Wenn die folgenden Bedingungen nicht beachtet werden, kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, während Sie das Gerät anschließen.
- Öffnen Sie nicht die hintere Abdeckung wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Lösen Sie das Gerät. Versuchen Sie nicht, es mit einer Substanz oder einem ähnlichen Material zu reinigen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Elektrische Geräte sollten nur von Ihrem Händler repariert werden.
- Die zu verwendende Sicherung muss vom Typ F sein und der Stromgrenzwert sollte 6 A betragen.
- Das Gerät ist nur für die Schalttafelmontage geeignet.

⚠ Der Hersteller kann nicht für unerwünschte Situationen haftbar gemacht werden, die durch die Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen entstehen können

Allgemeine Informationen und Nutzungsbereiche

EPM-14 in einem Einphasensystem; Es handelt sich um ein Gerät zur Messung des Stroms des Systems.

Mit dem EPM-14 können Sie folgende Messungen und Anwendungen durchführen.

- 1) Es kann den Strom in einem Einphasensystem messen.
- 2) Der Bedarf und die max. Sie können den Bedarf in 2 verschiedenen Zeiträumen überwachen. 2 unterschiedliche Bedarfe und max. Die Bedarfsberechnungszeit kann bestimmt werden.
- 3) Sie können das Stromwandler-Umwandlungsverhältnis ändern. [1....1000 (für X/5A), 1....5000 (für X/ 1A)]
- 4) Durch die Festlegung eines 4-stelligen Benutzerpassworts aus dem CodE-Menü können Sie verhindern, dass die Einstellungen des Geräts durch Unbefugte geändert werden.

Sonderfunktionen der Tasten:

Einige Tasten und Tastengruppen führen folgende Sonderfunktionen aus, wenn sich das Gerät im Messmodus befindet (wenn kein Menü aufgerufen wird).

- | | |
|---|--|
| | : Bei alleiniger Betätigung wird die 1. Anforderung angezeigt. |
| | : Bei alleiniger Betätigung wird die 1. Anforderung angezeigt. Bedarf wird angezeigt. |
| + | : 2. Bedarf wird angezeigt, solange gedrückt gehalten wird. |
| + | : 2. max. Der Bedarf wird angezeigt. |
| + | : Bei gleichzeitigem Drücken werden alle Bedarfs- und max. Bedarfswerte werden gelöscht. |

Bei gleichzeitigem Drücken werden alle Bedarfs- und max. Bedarfswerte werden gelöscht.

Nach dem Anschließen des Geräts gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Anschlussformen stromführen. Notwendig, damit Ihre Messungen und Anwendungen korrekt sind Menüs Nehmen Sie die Anpassungen vor.

trF

Stromwandler-Menü:

In diesem Menü werden das Stromwandler-Umwandlungsverhältnis und der Sekundärwert eingegeben.

In diesem Menü wird das Stromwandler-Umwandlungsverhältnis eingegeben.
Es kann ein Wert zwischen 1 1000 für X/5A und 1 5000 für X/1A eingegeben werden.

Hinweis: Wenn kein Stromwandler zwischen dem Strommesssystem und dem EPM-14 verwendet wird, geben Sie das Stromwandler-Umsetzungsverhältnis von 1 ein.

Beispiel: Wenn ein Stromwandler von 30 A / 5 A zwischen dem Strommesssystem und EPM-14 verwendet wird;

Stromwandler-Umwandlungsverhältnis = 30/5
= 6 sollte eingegeben werden..

Eingabe des Stromwandler-Umwandlungsverhältnisses; Drücken Sie im Messmodus die SET-Taste für 3 Sekunden. Drücken Sie (das trF-Menü wird angezeigt.)

Drücken Sie die SET-Taste (das Ctr-Menü erscheint.)

Drücken Sie die SET-Taste (die Ziffer ganz links im Display blinkt)

Suchen Sie mithilfe der AUF-AB-Tasten die 1000er-Stelle des Werts, den Sie eingeben möchten

Drücken Sie die SET-Taste (die 2. Ziffer der Anzeige blinkt. Wenn Sie die 100er-Stelle falsch eingegeben haben, können Sie diese durch Drücken der ESC-Taste erneut eingeben)

Suchen Sie die 100er-Stelle des Werts, den Sie eingeben möchten, indem Sie die AUF-AB-Tasten verwenden

Drücken Sie die SET-Taste (die 3. Stelle der Anzeige blinkt. Wenn Sie die 100er-Stelle falsch eingegeben haben, können Sie diese durch Drücken der ESC-Taste erneut eingeben.)

Suchen Sie die Zehnerstelle des Werts, den Sie eingeben möchten, indem Sie die AUF-AB-Tasten verwenden

Drücken Sie die SET-Taste (die Ziffer ganz rechts im Display blinkt. Wenn Sie die 10er-Ziffer falsch eingegeben haben, können Sie sie durch Drücken der ESC-Taste erneut eingeben.)

Suchen Sie mit den AUF-AB-Tasten die 1er-Ziffer des Werts, den Sie eingeben möchten

Drücken Sie die SET-Taste. Ctr wird angezeigt. (Die Daten wurden eingegeben. Sie wurden jedoch noch nicht verarbeitet. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die neuen Daten zu verarbeiten.)

Drücken Sie nacheinander die ESC-Taste, bis (CAnC) auf dem Display erscheint.

Lassen Sie es auf den Displays (SAUE) erscheinen, indem Sie die AUF-AB-Tasten verwenden.

Suchen Sie die Zehnerstelle des Werts, den Sie eingeben möchten, indem Sie die AUF-AB-Tasten verwenden

SEC

Suchen Sie mit den AUF-AB-Tasten die 1er-Ziffer des Werts, den Sie eingeben möchten

Dies ist das Menü, in dem der Sekundärwert des Stromwandlers eingegeben wird. Es kann zwischen 5A und 1A gewählt werden.

Hinweis: Beim Umschalten von 5A auf 1A wird der Ctr-Wert automatisch auf das Fünffache erhöht. Beim Wechsel von 1A auf 5A wird der Ctr-Wert automatisch auf 1 zu 5 reduziert.

Um den sekundären Wert einzugeben; Drücken Sie im Messmodus die SET-Taste für 3 Sekunden. drücken (das trF-Menü wird angezeigt.)

Drücken Sie die SET-Taste (das Strg-Menü wird angezeigt.)

Suchen Sie das SEC-Menü mit den AUF-AB-Tasten



Drücken Sie die SET-Taste (der aktive Sekundärwert erscheint auf dem Display.)

Suchen Sie den Sekundärwert, den Sie eingeben möchten, mit den AUF-AB-Tasten

Drücken Sie die SET-Taste, SEC erscheint. (Daten werden eingegeben. Sie wurden jedoch noch nicht verarbeitet. Folgen Sie dem untenstehenden Pfad, um die neuen Daten zu verarbeiten)

Drücken Sie nacheinander die ESC-Taste, bis (CAnC) auf den Displays erscheint.

Lassen Sie es auf den Displays erscheinen (SAUE), indem Sie die UP-DOWN-Tasten verwenden.



Wenn es auf dem Display erscheint (SAUE), drücken Sie die SET-Taste (Wenn Sie die ESC-Taste drücken, wenn SAUE erscheint, oder wenn Sie „CAnC“ anstelle von „SAUE“ wählen, werden die neuen Daten und der vorherige Wert gelöscht wird verarbeitet.)

