

GÜC ÖLÇER

EPR-04/04S

Örnek: Akım ölçülen sistem ile EPR-04/04S arasında 30 A / 5 A lik bir akım trafousu kullanılıyorsa; Akım trafousu çeviri oranı = 30/5 = 6 girdilmelidir.

ErfCtr | 0 | 006

SET SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir).
SET SET tuşuna tekrar basın trA Fo Ctr menüsü görünecektir (CT-25.li modeller için). trA Fo trn menüsü görünecektir. YUKARI/AŞAĞI tuşlarını (Δ ∇) kullanarak trA Fo Ctr menüsünde ulaşın) SET tuşuna basarak menü içerişine girin.

trA | Fo | Ctr | trn | UtR

Ekranda görünen 4 hanelli sayı değerinin ilk hanesinin yanıp söndüğü görünecektir. YUKARI/AŞAĞI tuşlarını kullanarak yanıp sönen hane değiştirin ayarlayın. SET tuşunu kullanarak sırayla diğer hanelere geçin, bir önceki haneye dönük için ESC tuşunu kullanın. Son haneyi ayarladıkten sonra SET tuşuna basın, displeyde "dE t" görünecektir. (Veri girmiştir. Fakat henüz işlemre alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)

2.2. Gerilim Trafosu Çeviri Oranının Girilmesi:

Gerilim trafosu çeviri oranının girdildiği menüdür.
 Bu değer 0000,1 - 4000,0 arasında ayarlanabilir.

ErfUtr | 00 | 00.1 ErfUtr | 40 | 00.0

Not: Gerilimi ölçülen sistem ile EPR-04/04S arasında gerilim trafousu kullanılmıyorsa, gerilim trafosu çeviri oranını 1 giriniz.

Örnek: Gerilimi ölçülen sistem ile EPR-04/04S arasında 34,5KV/100V lik bir gerilim trafousu kullanılıyorsa;
 Gerilim trafozu çeviri oranı = 34500/100
 = 345 girdilmelidir.

ErfUtr | 03 | 45.0

2.3. Reaktif Enerji Hesaplama Yöntemi

EPR-04/04S'te 3 farklı Reaktif enerji hesaplama yöntemi vardır. Bu yöntemlerin açıklandığı tabloda verilmiştir.
 Mekanik ve dijital elektrik sayaclarının aktif ve reaktif enerji hesabının yapılacak yöntemi, tabloya uygun olarak seçilmelidir. Seçilebilecek değerler 0-5 arasıdır.

CAL | CLt | 0 CAL | CLt | 5

Mekanik Sayac	Dijital Sayac (Fazdan en fazla)	Reaktif Enerji	Açıklama
0	1	Genel 3'üncü kademeli akım脉冲lar	En çok kullanılan Reaktif güç hesap yöntemi.
2	3	$V_{n.l.sin(\varphi)}$	19. Harmonik kadar olan Vn ve In değerlerinin çarpımıyla toplamdır. Bu hesap yöntemi özellikle sebeke analizlerinde kullanılır.
4	5	$S \cdot P$	Güç (genel yöntemi : Bu yönteme göre; Q : S'P (Q : Reaktif Güç, S : Görünür Güç, P : Aktif Güç)

Örnek: Dijital sayaç kullanılarak ve Reaktif enerji hasabının 90° kaydırma yöntemi ile hesaplanması istiyorsanız, gireceğiniz değer 1 olmalıdır.

CAL | CLt | 1

Eğer Dijital sayaç kullanılarak ve Reaktif enerji hasabının Güç Üçgeni Yöntemine göre yapılması istiyorsanız, gireceğiniz değer 5 olmalıdır.

CAL | CLt | 5

2.4. Tur sayısının girilmesi:

Bu menü CT-25'li modellerde vardır. Ct-25 akım trafoşunun üzerinden, ölçülen hat kablosunun kaç kez geçtiğidili, yani tur sayısı seçilir. 1 ile 20 arasında değer girilebilir. Tur sayısı artna oranında ölçüme hassaslığı artar.

trn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
min(A)	2,00	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	
max(A)	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	

3. Max. Demand Süresi Ayarı:

Max. Demand süresinin ayarlandığı menüdür.
 01 - 60 dakika ayarlanabilir.

dE
t

SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI/AŞAĞI tuşlarını kullanarak "de t" menüsünü bulun.

SET tuşuna basın (4. displeyin ortasındaki rakam yanıp sönecektir.)

YUKARI/AŞAĞI tuşlarını kullanarak yanıp sönen hane değerini ayarlayın. SET tuşunu kullanarak sırayla diğer hanelere geçin, bir önceki haneye dönük için ESC tuşunu kullanın. Son haneyi ayarladıkten sonra SET tuşuna basın, displeyde "dE t" görünecektir. (Veri girmiştir. Fakat henüz işlemre alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU SE t YES) göründüğe kadar ESC tuşuna tek tek basın.

Displaylerde (SAU SE t YES) göründüğe kadar SET tuşuna basın (SAU SE t YES) göründüğe kadar ESC tuşuna basarsanız veya "YES" yerine "NO" seçeneğini seçerseniz yeni veri iptal edilecektir, bir önceki değer işleme alınmamıştır.

4. Pulse Menü

PUL
SE

Bu menünün içinde ayarlanabilir 3 parametre vardır; "PUL SE At", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2".

Pulse o-1 ve Pulse o-2 menüsü yardım ile aşağıdaki enerjilerin hangi orana gelindiğinde çıkışlarından Pulse vereceği parametreleri ayarları.

ACT (Export + Import): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Aktif enerji için geçeri olması durumudur. Beslemeden çekilen ve beslemeyle verilen toplam aktif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

A-I (Aktif Import): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Aktif enerji için geçeri olması durumudur. Yalnızca beslemeyle verilen aktif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

A-E (Aktif Export): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Aktif enerji için geçeri olması durumudur. Yalnızca beslemeyle verilen aktif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

rEA (İndüktif + Kapasitif): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Reaktif enerji için geçeri olması durumudur. Beslemeden çekilen ve beslemeyle verilen toplam Reaktif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

r-L (İndüktif): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Reaktif enerji için geçeri olması durumudur. Yalnızca Reaktif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

r-C (Kapasitif): Belirlenen oranın (bkz. Pulse Oranı – Pulse rAt) Reaktif enerji için geçeri olması durumudur. Yalnızca Reaktif kapasitif enerjinin belirli olduğu zaman Pulse oranına ulaşması durumunda pulse verilir.

4.1. Pulse Oranı (PUL SE At):

PUL
SE

Pulse çıkışının ne kadarlık enerji değerinde pulse vereceğinin belirlediği menüdür. PUL SE rAt aşağıdaki değerlere ayarlanabilir.

rAt | 1, 10, 100 (Wh/Varh): Parametre ayarları yapılan ekran yanında bulunan Lederlin yandığı durumda değerlerdir.

1, 10, 100 (kWh/Varh): Parametre ayarları yapılan ekran yanında bulunan 'K' Ledinin yandığı durumda değerlerdir.

1 MW/MVArh: Parametre ayarları yapılan ekran yanında bulunan 'M' Ledinin yandığı durumda değerlerdir.

4.2. Pulse Çıkışı-1 (Pulse o-1):

Enerji değeri PULSE rAt menüsünde belirlenen değer kadar, her artış gösterdiğinde PUL 1 çıkışından 1 pulse alınır. Hangi enerjinin belirlenmiş orana ulaşlığında o-1 parametresinden çıkış bilgisi alınacağını seçiniz.

ACT (Export + Import), A-I (Aktif Import), A-E (Aktif Export), rEA (İndüktif + Kapasitif), r-L (Reaktif İndüktif), r-C (Reaktif Kapasitif):

4.3. Pulse Çıkışı-2 (Pulse o-2):


Enerji değeri PULSE rAt menüsünde belirlenen değer kadar, her artış gösterdiğinde PUL 2 çıkışından 1 pulse alınır. Hangi enerjinin belirlenmiş orana ulaşlığında o-2 parametresinden çıkış bilgisi alınacağını seçiniz.

ACT (Export + Import), A-I (Aktif Import), A-E (Aktif Export), rEA (İndüktif + Kapasitif), r-L (Reaktif İndüktif), r-C (Reaktif Kapasitif):


GÜC ÖLÇER

EPR-04/04S


PK 26 Kutu Bağlantı Şeması



3 Faz Nötrlü Bağlanti



3 Faz Nötrszü Aron Bağlanti




* Sadece EPR-04S için geçerlidir.

Not: CT-25 Akım Trafolu modellerde;

k: CT-25 kullanıldığı zaman kırmızı kabloyu k girişine bağlayın.

l: CT-25 kullanıldığı zaman siyah kabloyu l girişine bağlayın.

! CT-25 li modellerde kesinlikle topraklama ve köprüleme yapmayın. Aksi taktirde cihazda kalıcı hasar oluşabilir.




3 Faz Nötrszü Aron Bağlanti


GÜC ÖLÇER

EPR-04/04S

PR 19 Kutu Bağlantı Şeması



3 Faz Nötrli bağlantı



3 Faz nötrsüz bağlantı

* Sadece EPR-04S için geçerlidir.

Not: CT-25 Akım Trafolu modellerde;
K: CT-25 kullanıldığı zaman kırmızı kabloyu kirişine bağlayın.
I: CT-25 kullanıldığı zaman siyah kabloyu I girişine bağlayın.

! CT-25 li modellerde kesinlikle topraklama ve köprüleme yapmayın. Aksi takdirde cihazda kalıcı hasar oluşabilir.

GÜC ÖLÇER

EPR-04/04S

PUL SE rAt / PUL SE o-1 / PUL SE o-2

- rES** SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir.)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak "rES Et" menüsünü bulun
- rES** SET tuşuna basın (PUL SE rAt menüsü görünecektir.)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak "PUL SE rAt" / "PUL SE o-2" menüsünü bulun.
- rES** SET tuşuna basarak ilgili alt menüye girin (PUL SE rAt 1 / PUL SE o-1 A-1 / PUL SE o-2-L yanıp sönecektir)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak girmek istediğiniz parametre değerini seçin.
- rES** SET tuşuna basın (Veri girilmiştir. Fakat henüz işlem alınamamıştır. Yeni verinin işlem alınılmaması için bkz. Başlık 1. Parametre Değişikliğinin Kaydedilmesi)

5. Enerji Sayacı (Eng Cnt) Menüsü

- En9** Cihazda 2 tane enerji sayacı vardır:
Enerji Sayacı 1 (E-1), Enerji Sayacı 2 (E-2).
- Ent** E-1 / E-2 sayacıının 4 parametresi vardır:
-1: "E-1 / E-2" sayacı何必 parametreye bağlı kalmaksızın sayı.
-2: "E-1 / E-2" sayacı dijital giriş 1'de on (=1) olduğu zaman sayı.
E-2: "E-1 / E-2" sayacı aktif iken "E-1" sayacı saymaz. (Sadece "E-1" sayacının parametresidir)
E-1: "E-1" sayacı aktif iken "E-2" sayacı saymaz. (Sadece "E-2" sayacının parametresidir)

Not: "E-1" sayacında "E-2" seçiliken "E-2" sayacında "E-1" seçiliğen durum tanımsızdır. Sayçalar bu parametrelerde ayarlanıken, dijital girişlerde "1" bilgisi yoksa her iki sayıda da sayar, fakat dijital girişlerin herhangi birinde veya ikisinde de "1" bilgisi varsa varsa sayıya saymaz.

- rES** SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir.)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak Eng Cnt menüsünü bulun
- rES** SET tuşuna basın (Eng Cnt E-1 menüsü görünecektir.)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak "Eng Cnt E-1" / "Eng Cnt E-2" menüsünü bulun.
- rES** SET tuşuna basın (on yanıp sönecektir)
- Et** YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak istenilen parametre seçilir.
- rES** SET tuşuna basın (Veri girilmiştir. Fakat henüz işlem alınamamıştır. Yeni verinin işlem alınılmaması için bkz. Başlık 1. Parametre Değişikliğinin Kaydedilmesi)

6. Reset Menüsü (HL, dE, E-1, E-2):

- rES** Min., max., max. demand ve enerji değerlerinin silindiği menüdür.
- Et** EPR-04/04S parametrelerine ait anlık olarak ölçülen min. ve max. değerlerin hafızasında tutar. Min ve max. değerler görevlilemek için bu talimatın "**"tuşlara ait fonksiyonlar"** bölümünde bakınız.

Not: Hafızada kaydedilen bilgiler elektrik kesintilerinden etkilenmez. Reset menüsündeki rES Et HL, rES Et dE, rES Et E-1 ve rES Et E-2 menülerine girip; "yES" parametresini seçip, tüm menülerden çıkışında yapılan değişikliklere onay verirseniz seçilen değerler sıfırlanır.



7. Seri Haberleşme (EPR-04S için geçerlidir)

EPR-04S optik izoleli MODBUS RTU haberleşme protokolü sahiptir. Ölçün bütün parametreler bilgisaya aktarılabilir. Trafo oranları ve haberleşme ile ilgili parametreler set edilebilir, kaydedilen demand ve enerji değerleri sıfırlanabilir.

7.1. Parametre Ayarları

Adres Parametresi : 001-247 arası adres verilebilir.
Baud Rate parametresi : 2400, 4800, 9600, 19200 ve 38400 bps seçilebilir.
Parite parametresi : "no", "odd" ve "EUEn" seçilebilir.



MODBUS RTU PROTOKOLÜ (EPR-04S için geçerlidir)

Fonksiyon Standart MODBUS RTU mesaj formatı aşağıdaki şekilde gibidir.

T	ADDRESS 8 BIT	FUNCTION 8 BIT	DATA NxBIT	CRCH	CRCL	T
---	------------------	-------------------	---------------	------	------	---

Başlangıç ve bitiş T zamanları (3.5 karakter süresi) hatta bağlı cihazların mesaj başlangıcı ya da sonu olarak değerlendirilebilmeleri için data hatlarının değişimden kalması gereken süredir.

Adres alanı (1-247 arası) hatta bağlı cihazın seri adresini belirler. Data Alanı slave'den master'a ya da master'den slave cihaza gönderilen datayı içerir.

CRC MODBUS RTU protokolünde kullanılan hata tespit yöntemidir ve iki byte'tan oluşur.

GÜC ÖLÇER

EPR-04/04S

Uygulanabilir Modbus Fonksiyonları (EPR-04S için geçerlidir):

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold (03) fonksiyonu ölçülen parametreleri ve ayar değerlerini okumak için kullanılır. Register tablosunda verilen adresler dışında bir register okunmaya çalışılırsa cihaz hata mesajı gönderir.

Örneğin Faz1 faz-nör gerilimini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj:

01 03 00 00 00 XX XX

01 Cihaz adresi

03 Fonksyon

00 Adres MSB

00 Register sayısı MSB

02 Register sayısı LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Presel Single Register (06) komutu ayar değerlerini yazmak, enerji sayaçlarını silmek veya min., max., demand değerlerini sıfırlamak için kullanılır. Akım trafousu oranı 0-2000, gerilim trafousu oranı 1-40000 arasında girilebilir.

Örneğin CT oranını 100'e ayarlamak için girilebilir;

01 06 80 02 00 64 XX XX

01 Cihaz adresi

06 Fonksyon

80 Adres MSB

02 Adres LSB

00 Data MSB

64 Data LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Preset Multiple register(10H) birden fazla register değerini değiştirmek için kullanılır.

Örneğin CT oranını 100'e, gerilim trafousu oranını 20.0'a set etmek için;

01 10 80 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX girilebilir.

01 Cihaz adresi

10 Fonksyon

80 Adres MSB

00 Adres LSB

00 Register sayısı MSB

02 Register sayısı LSB

04 Byte sayısı

00 Data MSB

C8 Data LSB

00 Data MSB


64 Data LSB

XX CRC MSB

XX CRC LSB

Dijital Giriş (EPR-04S için geçerlidir)

Din (Din=Dijital giriş)16 bit olarak aşağıda gösterildiği gibi gönderilir.



In1 (giriş1) girişine 12-48 V AC / DC uygulanırsa Din Register'in 0. biti 1 olarak set edilir. Diğer durumlarda 0. bit 0 (sfırrır).

In2 (giriş2) girişine 12-48 V AC / DC uygulanırsa Din Register'in 1. biti 1 olarak set edilir. Diğer durumlarda 1. bit 0 (sfırrır).

Parametreler 32 bitlik Hexadecimal formatta gönderilir. Örneğin, 230.0V gerilimi 000008FCH olarak gönderilir. Cosφ değeri 1000'e bölündür. 0.980 lik Cosφ değeri 000003D4H olarak gönderilir. Enerji değerleri 64 bit olarak gönderilir.

12345678901234567890 Wh = AB 54 A9 8C EB 1F 0A D2 Wh

Veri Kablosu :

- 24 AWG yada daha kalın

- 100 ohm/km den daha az impedans

- 100 kHz deki nominal karakteristik impedans 100 ohm'dur.

- Karşılıklı kapasite 60 pF/m'den az (çift içindeki 2 kablo arası)

- Karşılıklı kapasite 120 pF/m'den az (1 kablo ve topraka bağlı diğer tüm kablolar arasında)

- Çift kablo

HATA KODLARI (EPR-04S için geçerlidir)

MODBUS RTU protokolünde uygun olmayan bir mesaj gönderildiğinde cihaz hata mesajı gönderir. Hata kodları şunlardır:

01 Geçersiz fonksiyon: Yukardaki üç fonksiyon haricinde bir fonksiyon kullanılmışsa 01 kodlu hata mesajı gönderilir.

02 Geçersiz register: Register tablosunda verilen adresler dışında bir register okunmaya çalışılırsa 02 kodlu hata mesajı gönderilir.

03 Geçersiz data: Trafo oranları için belirlenen değerler dışında, demand değerleri için 0 dışında, bir değer kullanılırsa 03 kodlu hata mesajı gönderilir.

8. Kullanıcı Şifresinin Tanımlanması:

P in Kullanıcı şifresinin tanımlanmış ve aktif yapıldığı menüdür. Cihazı ayarlarının yetkili kişilerce değiştirilmesini önlemek için, bu menüde 4 haneli bir kullanıcı şifresi belirleyip şifreyi aktif hale getirmelisiniz.

8.1. Kullanıcı Şifresinin Değiştirilmesi :

P in Kullanıcı şifresini değiştirmek için kullanılan menüdür.
Not: Fabrika çıkışı kullanıcı şifresi "0000" dir.



SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak Pin menüsünü bulun.

SET tuşuna basın (Pin AC1 IUA IE menüsü görünecektir.)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak Pin CHA n9E menüsünü bulun.

YUKARI-AŞAĞI-SET tuşlarını kullanarak eski şifreyi girin. **P in [CHA] n9E**

YUKARI-AŞAĞI-SET tuşlarını kullanarak yeni şifreyi girin.

YUKARI-AŞAĞI-SET tuşlarını kullanarak yeni şifreyi tekrar girin.

SET tuşuna basın, "Pin CHA ngE" görünecektir. (Veri girişi)
Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için bzk. Başlık 1. Parametre Değişikliğinin Kaydedilmesi)

8.2. Kullanıcı Şifresinin Aktif Hale Getirilmesi

Kullanıcı şifresi aktif hale getirmek için kullanılan menüdür. Kullanıcı şifresi aktif hale getirildiği takdirde program moduna geçmek için; "SET" tuşuna 3 sn. basıldığında kullanıcı şifresi sorulacaktır. Kullanıcı şifresi yanlış girilirse cihaz kilitlenmez.

P in Kullanıcı şifresi kullanıcı şifresi "0000" dir.



SET tuşuna 3 sn. basın (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak Pin menüsünü bulun.

SET tuşuna basın (Pin AC1 IUA IE menüsü görünecektir.) **P in [ACT] IUA**

SET tuşuna basın. Displayde görünen sayı değerinin ilk hanesinin yanıp söndüğü görünecektir.


YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak yanıp sönen hane değerini ayarlayın. SET tuşunu kullanarak sırayla diğer hanelere geçirin, bir önceki haneye dönük için ESC tuşunu kullanın. Son haneyi ayarladıkten sonra SET tuşuna basın, displayde "Pin ACT of" görünecektir. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak on seçebilirsiniz. (Veri girişi)
Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için bzk. Başlık 1. Parametre Değişikliğinin Kaydedilmesi)

GÜC ÖLÇER


EPR-04/04S

EPR-04S PC BAĞLANTISI


AYNI HATTA MAX. 31 CİHAZ BAĞLANABİLİR.




KUVVETLENDİRİCİ KULLANILARAK AYNI HATTADA 247 CİHAZ BAĞLANABİLİR.



Boyuclar



Tip PK 26



Tip PR 19

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

TECHNICAL DATA

Operating Voltage (Un)	: Please look at the back labels on the device
Operating frequency (f)	: 45-65 Hz
Auxiliary supply Power Consumption	: < 4 VA
Measuring Input Power Consumption	: < 1VA
V _{In}	: 10-300VAC 45-65Hz. (L-N)
I _{In}	: 10-500VAC 45-65Hz. (L-L)
Measuring Range	: 0.05 - 5.5 A~ 2-120 A ~ (for CT-25) 0...215 M(W,Var,VA)
Measuring Category	: 99999999.999 kWh,kVArh
Class	: CAT III
Voltage Transformer Ratio	: 1±1digit [(%10-110) xFull Scale]
Current Transformer Ratio	: 0.1 ... 4000.0
Max. Ctr x Vtr	: 1 ... 2000
Demand Time	: 40.000
Serial Interface (for EPM-04S)	: 1-60 min. (programmable)
Baud Rate (for EPM-04S)	: MODBUS RTU (RS 485)
Address (for EPM-04S)	: Optically Isolated, programmable
Parity (for EPM-04S)	: 2400-38400 bps
Pulse Output	: 1-247
Switch Period	: No , odd, Even, 8 Data Bits, 2 Stop Bits
Operation Current	: NPN Transistor
Operation Voltage	: Min. 100 msec pulse period
Input	: 80 msec pulse width
Ambient Temperature	: Max. 50 mA
Display	: 5....24 V DC, max. 30 VDC
Dimensions	: 12...48 V DC
Equipment Protection Class	: -5°C; +50°C
Box Protection Class	: Red LED Display
Box Material	: PR-19, PK-26
Installation	: Double Insulation-Class II (□)
Wire Crossection (for terminal block)	: IP 40
Weight	: Non-flammable
Installation Category	: Panel Mounted (PR-19)
	: Rail Mounted (PK-26)
	: 2.5 mm ²
	: 0.45 kg (PR-19, PK-26)
	: Class III

Factory Settings

Trafo :

Ctr (Current Transformer Ratio) : 0001
 trn (Turn number for CT-25 device): 01
 Utr (Voltage Transformer Ratio) : 0001.0
 CAL (Calculation Method) : 1

Pin : 0000 (Not Activated)

RS-485 :

Adr (Address) : 1
 Bau (Baud Rate) : 9600

PAr (Parity) : no

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION AND SAFE USE

⚠ In CT-25 (120A) compliant models, only CT-25 current transformer must be used.
⚠ Other type of CT's have a high risk to damage to device.

Failure to follow those instructions will result in death or serious injury.



- Disconnect all power before working on equipment..
- When the device is connected to the network, do not remove the front panel.
- Do not try to clean the device with solvent or the like. Only clean with dry cloth.
- Verify correct terminal connections when wiring.
- Electrical equipment should be serviced only by your component seller.
- Only for rack panel mounting.

⚠ No responsibility is assured by the manufacturer or any of its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

General :

EPR-04/04S is a microprocessor based device which is developed for measuring the power and energy values in an Electrical Network. Measured parameters are displayed in 4 displays separately EPR-04S has an MODBUS serial communication interface.



Using of EPR-04/04S:

Parameters (Cosφ; W; Var; VA; kWh, kVArh) are monitored in L1, L2, L3 displays by scrolling UP/DOWN buttons. Total Active (ΣW), Total Reactive Power (ΣVar), Total Apparent Power (ΣVA) and Cosφ values and average values of these parameters are monitored in 4th display.

Digital Input

EPR-04/04S has 2 digital inputs. Digital inputs have 2 functions:
 - When a remote device has activated, situation of this device which is connected to the digital input, can be monitored according to data register (Battery, thermostat, circuit breaker and motor position).
 - Controlling energy counters and determining which energy counter will be active (Example: It is used for measuring of energy separately at the using of network and generator).

Energy Pulse Outputs

EPR-04/04S has 2 Energy Pulse Outputs. These outputs give the pulses only for E-1 (Energy Counter).
Pul1 and Pul2: In "o-1 (Pulse1)", "o-2 (Pulse2)" menus which are in the pulse menu, device give pulse according to selected energy parameters as [Active energy (AC1, A-1, A-E), Reactive energy (rEA, r-L, r-C)]. Please refer to the pulse menu for the coefficients of energies.

Monitoring of Min.,Max. and Max. Demand Values:

Min. and max. values are defined for W, Var, VA, ΣW, ΣVar, ΣVA; demand values are defined for W, Var, VA, ΣW, ΣVar, ΣVA.
 If measured instant value is smaller than min. value which was stored before, it is stored as new min. value. If measured instant value is greater than max. value which was stored before, it is stored as new max. value. Demand value is the average value of the measured values in demand time (15 minute).
 If one of defined parameters is displayed (ie. "W") when demand button is pressed min., max or max demand values are displayed. When an undefined parameter is displayed (ie. "Cosφ") if demand button is pressed, instant value is continued to display.

H-L-M LEDs

H-L-M LEDs are dedicated to displaying the min., max. and max. demand values according to selected parameters.
H: Maximum Value, **L:** Minimum Value, **M:** Max. Demand Value

Calculation Methods for Active / Reactive Power Values

If the led on the most right side blinks it represents that active / reactive power's direction is inverted.

There are two methods for calculating total active and total reactive powers:
 1) Active / Reactive power can be calculated by summing import and export values and displaying as a single value.
 2) Active / Reactive power can be calculated according to direction as import / export.

Note :

- 1) The dot at the most right digit of the fourth display (During ΣW is displayed) represents that displayed value is export active power value. Vice versa, displayed value is import active power value.
- 2) The dot at the most right digit of the fourth display (During ΣVar is displayed) represents that displayed value is capacitive reactive power value. Vice versa, displayed value is inductive reactive power value.
- 3) The displayed parameter will not change if power is off after 30 seconds of stand-by (ie. W).

Measured Parameters:

Cosφ	AI (kWh) (Import Active Energy)	ΣW (Total Active Power)
W (Active Power)	AE (kWh) (Export Active Energy)	ΣVA (Total Reactive Power)
VA (Reactive Power)	rl (kVArh) (Import Reactive Energy)	ΣVar (Total Apparent Power)
l (kVArh)	rE(kVArh) (Export Reactive Energy)	ΣVA (Total Apparent Power)
VA (Apparent Power)		

FUNCTIONS OF BUTTONS



When W led lights, it shows max. power values which are measured instantaneously and it shows total max demand values. Also it is used for moving upwards in the menu.



When W led lights, it shows min. power values which are measured instantaneously and it shows total demand values. Also it is used for moving downwards in the menu.



It is used for passing between parameters such as W, Var, VA, kWh, kVArh. When it is pressed for 3 second, adjustment mode is entered. In the adjustment mode it is used for saving parameters and moving to the sub menu.



In the adjustment mode, it is used for entering to the upper menu or it is used for quitting from the adjustment mode without saving the values.



If user password is activated and set button is pressed for 3 seconds, a pin code is required in order to enter to the menu.

Current Transformer Ratio Setup



(This menu is not available in the devices which are adapted with CT-25.)



In this menu, current transformer ratio is set between 1 - 2000.



Note: If the current transformer is not used between the system and EPR-04/04S, current transformer ratio is entered as "1".

Example: If a current transformer which has a ratio of 250/5A is used between the system and EPR-04/04S; Current transformer ratio is entered as "50" (250/5).



Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)



Press SET button; trA Fo Ctr menu is displayed (In CT-25 adapted devices; trA Fo trn is displayed instead.)

Note: trA Fo UtR menu can be displayed by scrolling the UP/DOWN buttons.)



Please refer to the pulse menu for the coefficients of energies.



Press SET button. Blinking the first digit of displayed value appears. (trA Fo UtR menu can be programmed similarly.)



Enter the blinking digit value by scrolling UP/DOWN buttons. Switch to the other digits by using SET button, use ESC button to go to previous digit. After you entered the last digit press SET button, "trA Fo Ctr / trA Fo trn / trA Fo UtR" is displayed. "on" can be selected by scrolling UP/DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)



Press ESC button one by one until "SAU E. SET yes" is displayed.



Press SET button. When "SAU E. SET yes" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yes" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.



POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

Programming the Turn Number:

trA This menu is available for CT-25 adapted devices. User enter the turn number, which is the number of how many tour the current cable has rounded into the CT-25. Numbers can be selected between 1-20. Greater the number of turn means greater the sensitivity.

tn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tn min(A)	2.00	1.00	0.66	0.50	0.40	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10

Voltage Transformer Ratio Setup

trA In this menu, voltage transformer ratio is set between 0000.1 - 4000.0.

Note: If the voltage transformer is not used between the system and EPR-04/04S, voltage transformer ratio is entered as "1".
Example: If a voltage transformer which has a ratio of 34.5KV/100V is used between the system and EPR-04/04S, Voltage transformer ratio is entered as 345. (34500/100)

Reactive Energy Calculation Method Setting

CAL Three different methods exist for reactive energy calculation in EPR-04/04S. Brief informations about these methods are explained in below table.

Related values which must be entered in the menu are also indicated in the table in order to select reactive power calculation method for mechanical and digital energimeters.

Mechanical Energimeter	Digital Energimeter	Reactive Energy (%)	Description
0	1	90° rotation of voltage vector and multiply with current	It is the most preferred reactive power calculation method.
2	3	$\frac{1}{2}V_n I_n \sin(\phi)$	Total value of the multiplication of V_n and I_n values up to 19 harmonics. This calculation method is mostly preferred for network analyses.
4	5	S·P ²	Power Triangle Method : According to this method; $Q = S \cdot P^2$ (Q: Reactive power, S: Active power, P: Apparent power)

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Press SET button (trAFo Ctr menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "CAL CLt" menu.

CAL CLt

Press SET button (Calculation value "1" blinks)

By using UP-DOWN buttons, select energy calculation method.

Press set button, CAL CLt is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

Press ESC button one by one until "SAUE SET yES" is displayed.

Press SET button. When "SAUE SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Demand Time Setup:

dE
t1

In this menu, demand time is set between 1-60 minutes.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons find "dE t1" menu. **dE** **t1**

Press SET button (First digit blinks.)

By using UP-DOWN buttons, enter the value to the first digit.

Press SET button (Second digit blinks)

By using UP-DOWN buttons, enter the value to the second digit.

Press SET button, "dE t1" is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

Press ESC button one by one until (SAU E SET yES) is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Monitoring and Erasing of minimum and maximum values:

rES In this menu, values of min., max., demand or energimeters are erased. It saves the instantaneously measured min. and max. values of EPR-04/04S into its memory. Please kindly look at to the section of **FUNCTIONS OF BUTTONS** for min. and max. values.

Note: Measured electrical parameters which are saved to the memory are not affected from the electric interruptions.
In the rES Et dE-1/E-2 menu; when you choose yES and quit from all menus, if you confirm the changes, min. and max. values of all parameters or values of energimeters are erased at the same time. **Follow the below steps in order to erasing the values of min., max., E-1 and E-2.** In the measurement position.

Press SET button 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using the UP-DOWN buttons find the rES Et menu.

rES **Et**

Press SET button.(rES Et HL menu is displayed)

rES **Et** **HL**

By using the UP-DOWN buttons, other parameters can be selected. If you want to delete the value, choose yEs, if not choose no.

rES **Et** **dE**

Press SET button, (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

rES **Et** **E-1**




Press ESC button one by one until "SAUE SET yES" is displayed.

rES **Et** **E-2**

Press SET button. When "SAUE SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

PK 26 Box Connection Diagram







*Available only for EPR-04S

Note: For CT-25 models:
k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.
l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

PR 19 Box Connection Diagram



*Available only for EPR-04S

Note: For CT-25 models:
k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.
l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

Pulse Menu

PUL

In this menu, three parameters can be selected : "PUL SE rAt", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2".

SE

PUL SE rAt io : Pulse ratio can be set as :

1, 10, 100 (wh/VArh/VA); 1, 10, 100 (kwh/kVArh/kVA); 1 Mwh/MVarh/MVA.

PUL SE o-1: If this parameter is selected, in every increase in output 1, one pulse is counted. Output 1 parameter can be set as : ACt (Export/Import), A-I (Active Import), A-E (Active Export), rEA (Inductive /Capacitive), r-L (Reactive Inductive), r-C (Reactive Capacitive).

PUL SE o-2: If this parameter is selected, in every increase in output 2, one pulse is counted. Output 2 parameter can be set as : ACt (Export/Import), A-I (Active Import), A-E (Active Export), rEA (Inductive /Capacitive), r-L (Reactive Inductive), r-C (Reactive Capacitive).

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "PULSE" menu.

Press SET button ("PUL SE rAt" menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, select "PUL SE rAt", "PUL SE o-1" or "PUL SE o-2".

Press SET button.

PUL SE

By using UP-DOWN buttons, type the required value for selected parameter.

Press SET button; (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).

Press ESC button one by one until "SAU E SEt yES" is displayed.

Press SET button, When "SAU E SEt yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Energy Counter (Eng Cnt) Menu

En9

EPR-04/04S has 2 energy counters : Energy counter 1 (E-1), Energy counter 2 (E-2).

Cnt

on : Activate "E-1 / E-2" counters for energy counting without depending on any parameter.

i-1: Activate "E-1 / E-2" counters, when digital input 1 is on (=1).

i-2: Activate "E-1 / E-2" counters, when digital input 2 is on (=1).

E-1: "E-1" does not count when "E-2" is activated. (Only for "E-1")

E-2: "E-2" does not count when "E-1" is activated. (Only for "E-2")

Note: Counting status is undefined if E-2 is selected on E-1 and if E-1 is selected on E-2.

When the status is defined as above, both energy counters count while digital input is not on (=1), but if either one or both digital inputs are on (=1) then counters will not count.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "Eng Cnt" menu.

Press SET button ("Eng Cnt E-1" menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, select "E-1" or "E-2".

Press SET button.

En9 Cnt

By using UP-DOWN buttons, select "on", "i-1", "i-2" or "E-1 / E-2".

Press SET button; (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).

Press ESC button one by one until "SAU E SEt yES" is displayed.

Press SET button, When "SAU E SEt yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

User password Setup:

Pin

In this menu user password is defined and activated. You must define and activate a 4 digit user password for preventing device settings from the illegal usage. There are 2 sub menu under the Pin menu.

Changing of User Password:

Pin

This menu is used for changing the user password . Note: Factory default value for user password is "0000"

CHA

n9E

For changing the user password;In the measurement mode,

Press SET button 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons find Pin menu.

Press SET button (Pin ACT iUA tE menu is displayed.)

By using the UP-DOWN buttons find Pin CHA ngE menu.

By using UP-DOWN-SET button enter the old password

By using UP-DOWN-SET button reenter the new password.

Press SET button, Pin CHA ngE is displayed. Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.

Press ESC button one by one until (SAU SEt yES) appears at the display.

Press SET button when (SAU SEt yES) appears at the display. (When SAU SEt yES appears at the display,If you Press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option, you quit from adjustment menu without saving new settings and device continues to work with previous settings.

Activating the user password:

Pin

This menu is used for activating the user password. After the user password is activated, while the instant values are observed, user password is required in order to enter to the menu. If the wrong user password is entered, user can not enter to the menu.

ACT

IUA

tE

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "Pin" menu.

Press SET button ("Pin ACT IUA tE" menu is displayed)

Pin

ACT

IUA

tE

Press SET button. First digit of the displayed value is blinking.

Enter the blinking digit value by scrolling UP/DOWN buttons. Switch to the other digits by using SET button, use ESC button to go to previous digit. After you entered the last digit press SET button, "Pin ACT of" is displayed. "on" can be selected by scrolling UP/DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).

Press ESC button one by one until "SAU E SEt yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SEt yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

Serial Communication (Available only for EPR-04S)
EPR-04S has MODBUS RTU communication protocol which is optical isolated. All measured parameters can be transfer to the computer. Transformer ratios and communication parameters can be set. Saved demand and energy values can be reset.

Parameter Settings

Address Parameters : Value can be enter between 001-247.
Baud Rate Parameters : Value can be selected as 2400, 4800, 9600, 19200 and 38400 bps.

Parity Parameters : "no", "odd" and "EUEn" can be selected.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Bu using UP-DOWN buttons, find "RS-485" menu.

rs-485

Press SET button ("Adr ESS" menu is displayed)

Find the menu which is programmed in Adr ESS / bAU d / PArty menus by scrolling UP-DOWN buttons.

Press SET button ("001 / 9600 / no" is displayed.)

Enter the value of related parameters by scrolling UP/DOWN buttons (001...247 / 2400...38400 no, EUEn, odd).

Press SET button, Adr ESS / bAU d / PArty is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).

Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

MODBUS RTU PROTOCOL (Available only for EPR-04S)

Standart MODBUS RTU message is shown below.

T	ADDRESS 8 BIT	FUNCTION 8 BIT	DATA NX8BIT	CRCH	CRCL	T
---	------------------	-------------------	----------------	------	------	---

The T times corresponds to a time in which data must not be exchanged on the communication bus to allow the connected devices to recognize the end of one message and the beginning of another. This time must be at least 3.5 characters at the selected baud rate. Address range (1-247) is address of the connected device. The data field contains data sent to the slave by master or data sent to master by slave.

CRC is a error check method by using MODBUS RTU protocol and consists of 2 bytes.

Available Modbus Function:

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold (03) function is used for reading measured values and set value. If any request of reading of a register, excepted mentioned in register table, device will send an error message. For example to read phase1 voltage by sending a message to the device.

01 03 00 00 00 02 XX XX
01 Device address
03 Function
00 MSB address
14 LSB address
00 Register number MSB
02 Register number LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Preset Single Register (06) function is used for writting the setting values, erasing the energy counter or resetting the min., max., demand values. Current transformers ratio can be set 0-2000, voltage transformer ratio can be set 1-40000. Min., Max. and Demand values can be only clear. If sent value is outside of this range device responds with an error message.

i.e. Setting CT as 100;

01 06 80 02 00 64 XX XX
01 Device address
06 Function
80 MSB address
02 LSB address
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB


Preset Multiple Register(10H) is used to set more then one register at same time.

i.e. Setting CT as 100, Ut as 20.0;

01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX
01 Device Address
10 Function
80 MSB address
00 LSB address
00 Register number MSB
02 Register number LSB
04 Byte count
00 Data MSB
C8 Data LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Digital Inputs (Available only for EPM-04S)

Digital input are sent in 16 bit hexadecimal format as below:



If 12-48 V AC / DC is applied to In1 (Input 1), 0 (zero) bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 0 (zero) bit is set as "0".

If 12-48 V AC / DC is applied to In2 (Input 2), 1st bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 1st bit is set as "0".

The Parameters are sent in 32bit Hexadecimal format. For Example, 230.0V voltage will be sent as 000008FCH. Cose values will be sent to 1000. 0.980 Cose will be sent as 000003D4H. Energy values are sent in 64 bytes. 1234567890123456789 Wh = AB 54 A9 8C EB 1F 0A D2 Wh

Specifications for data cable;

- 24 AWG or thicker
- Less than 100 ohm/km
- Nominal characteristic impedance at 100 kHz of 100 ohms
- Less than 60 pF/m mutual capacitance (between two wires in a pair)
- Less than 120 pF/m mutual pair capacitance (the capacitance between one wire and all others connected to earth).
- Twisted Pair

ERROR CODES (Available only for EPR-04S)

Slave device (EPR-04S) sends error message when receive any missing query. Error codes are given below.

01 Invalid Function: If any message except given above is used, then 01 error messages will be sent.


02 Invalid Register: Error 02 will be send when a reading of a register is requested, except the registers which mentioned in table.

03 Invalid data: If any different value is been set for dedicated Transformer values and nonzero for demand value, then error message 03 will be sent.


POWERMETER EPR-04 / EPR-04S

EPM-04S COMPUTER CONNECTION



31 DEVICES CAN BE CONNECTED AT THE SAME LINE



MAX. 247 DEVICES CAN BE CONNECTED AT SAME LINE BY USING REPEATER.



Dimensions



LEISTUNGMESSGERÄT

EPR-04/04S

Technische Daten:	
Betriebsspannung (Un)	: Bitte schauen Sie an der Rückplatte
an Betriebsfrequenz: (f)	: 45-65 Hz
Betriebsspannungseingang Energieverbrauch	: < 4 VA
Messeingang Energieverbrauch	: < 1 VA
V _{In}	: 10-300 V AC 45-65 Hz. (L-N)
I _{In}	: 10-500 V AC 45-65 Hz. (L-L)
Messbereich	: 0,05 - 5,5 A~
Klasse	: 2-120 A~ (CT-25 için)
Spannungswandlerverhältnis	: 10V...200 kV AC
Stromwandlerverhältnis:	: 0,1...4000,0
Max. Ctr x Vtr	: 1...2000
Bedarfszeit	: 1-60 Min. (programmierbar)
Kommunikation(für EPR-04S)	: MODBUS RTU (RS 485)
Baud Rate(für EPR-04S)	: Optisch isoliert, programmierbar
Adresse(für EPR-04S)	: 2400-38400 bps
Parität(für EPR-04S)	: 1-247
Impulsausgang	: Keine, Ungerade, Gerade, 8 Datenbits, 2 EndbitsPulse
Schaltungsperiode	: NPN Transistor
Betriebsstrom	: Min. 100 msn. Pulsperiode, 80 msn. Pulsbreite
Betriebsspannung	: Max. 50 mA
Digitaleingang	: 5....24 V DC, max. 30 VDC
Umgebungstemperatur	: -5°C; +50°C
Anzeige	: Rotes LED
Abmessungen	: PR-19, PK-26
Gerätschutzklasse	: Doppelte Isolation II (□)
Gehäuseschutzklasse	: IP 40 (Frontplatte)
Gehäusematerial	: Nicht Entzündbar
Installation:	: Frontplattenmontage Montage auf DIN-Scheine)
Aderquerschnitt für Klemmenmontage:	: 2,5 mm ²
Gewicht:	: 0,45 kg (PR-19, PK-26)
Montagenklasse	: Klasse III

Werkseinstellungen

Transformator :	Eng Cnt :
Ctr (Stromwandlerverhältnis) : 0001	E-1 (Energiezähler 1) : on
Anzahl der Windungen für die mit CT-25 : 01	E-2 (Energiezähler 2) : on
Spannungswandlerverhältnis : 0001.0	
CAL (Berechnungsmethode) : 1	
Kennwort: 0000 (inaktiv)	
RS-485 :	
Adr (Adresse) : 1	dEtI
Bau (Baud Rate) : 9600	(Bedarfszeit) : 15
Par (Parität) : no	

⚠️ Vorsichtsmassnahmen für die Installation und sichere Verwendung

Für Modellen mit CT-25, benutzen Sie nur CT-25 Stromwandler für die Stromleitungsverbindung. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu schweren Verletzungen oder zum Tod.
 - Vor der Installation, entfernen Sie die Leistungsgeneratoren an Geräten.
 - Wenn das Gerät an das Netzwerk verbindet ist, entfernen Sie nicht die Frontplatte.
 - Versuchen Sie nicht das Gerät mit einem Lösungsmittel oder seinesgleichen zu putzen.Sie nur ein trockenes Tuch.
 - Überprüfen Sie alle Isolationsverbindungen.
 - Elektrische Geräte sollten nur von Ihrem Komponentenväuber gewartet werden.
 - Nur für Schalttafel-Aufbau.
 - Das Typ der Sicherung die verwendet werden sollte muss F sein und ihr Stromgrenzwert muss 1 A sein.

⚠️ Der Hersteller oder eine von seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung für die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung dieser obener Anweisungen entstehen.





A4016/Rev.8

LEISTUNGMESSGERÄT

EPR-04/04S

Allgemeines:

EPR-04/04S, ein mikroprozessor-basiertes Gerät, dient zur Messung der Leistung- und Energieparameter. Die gemessene Parameter sind auf 4 Anzeigen angezeigt. EPR-04/04S enthält eine MODBUS serielle Kommunikationschnittstelle.



Die Verwendung von EPR-04/04S:

Die Parameter sind auf L1, L2, L3 Anzeigen ($\text{Cos}\varphi$; W; VAr; VA; kWh, kVAh) mit AUF/AB-Tasten angezeigt. Durchschmitt (Σ), gesamte Wirk- (ΣVA), gesamte Blind- (ΣVAr), $\text{Cos}\varphi$ und gesamte Scheinleistung sin auf der vierten Anzeige angezeigt.

Digital Eingang:

EPR-04/04S enthält 2 digitale Eingänge. Diese Eingänge haben 2 Funktionen:
 - Wenn Fernkontrolle aktiv ist, der Status den Geräten die an der digitalen Eingänge angeschlossen sind wird beobachtet(Batterien-, Thermostat-, Stromunterbrecher- und Motorstatus).
 - Wenn die digitalen Eingänge im "Energy count"-Menü aktiviert sind, die Energiezähler sind kontrolliert.

Impulsausgang für Energie:

EPR-04/04S enthält 2 Impulsausgänge die nur für E-1(Energiezähler) Impuls ausgeben. Impulsausgänge können gesondert programmiert sein.

Pul1 und Pul2: Das Gerät gibt nach den ausgewählten Energieparametern(Wirkenergie, Blindenergie) in o-1(Pul1) und o-2(Pul2) Submenus von "Pulse"-Menü aus.

Für Energiezählwert, wenden Sie sich bitte an "Pulse"-Menü.

Überwachung von Max. Bedarf, Min. und Max. Werte:

Wenn der gemessene Instantwert kleiner als vorher gespeicherter Min. Wert ist; dann dieser Wert ist als neuer Min. Wert gespeichert. Wenn der gemessene Instantwert grösser als vorher gespeicherter Max. Wert ist; dann dieser Wert ist als neuer Max. Wert gespeichert.

Bedarfswert ist der Mittelwert der gemessenen Werte in der Bedarfszeit (15 Minuten).

Wenn das Gerät irgendwelcher Wert anzeigen und man an der SET Taste drückt; die Min., Max. oder Max. Bedarfswerte sind angezeigt. Wenn das Gerät ein identifizierender Wert anzeigen und man an der SET Taste drückt; die Instantwerte sind noch angezeigt weil die Min., Max. und Max. Bedarfswerte identifiziert sind.
 $\text{Cos}\varphi$

Methoden um die Wirk- und Blindleistung zu rechnen:
 Wenn die Punkt in der rechten Ecke der Anzeigen leuchtet, die Richtung von Wirk- und Blindleistung sind negativ.

Gesamte Wirkleistung und gesamte Blindleistung wird mit 2 Methoden gerechnet:

- 1) Die Import und Export werte von Blind- und Wirkleistung wird als ein einziger Wert angezeigt.
- 2) Die Wirk- und Blindleistungen sind entsprechend die Import und Export Richtung separat gerechnet.

Hinweis:

- 1)Wenn die Leuchtdiode in der rechten Ecke der vierten Anzeige(also SW Leuchtdiode ist beleuchtet), angezeigtes Wert ist Wirkleistungswert in Export. Wenn es nicht beleuchtet ist, es ist in Import.
- 2)Wenn die Leuchtdiode in der rechten Ecke der fünften Anzeige(also SW Leuchtdiode ist beleuchtet) beleuchtet, Blindleistung ist induktiv. Wenn es nicht beleuchtet, Blindleistung ist kapazitiv.
- 3)Wenn die Leuchtdiode eines Parameter 30 Sekunden beleuchtet, dieses Parameter wird nach einem Stromausfall angezeigt.

Messung Parameter:

V _{In} (Phasen-Spannung)	A (Phasenstrom, Neutralstrom)	V _{Ar} (Gesamte Harmonischenbelastung)	V _A (Phasen-Peak Spannung)	V _A (Scheinleistung)
Cos φ	AE (kWh) (Export Wirkenergie)	VE (kVAh) (Import Wirkenergie)	VE (kVAh) (Kapazitive Blindenergie)	VS (Gesamte Scheinleistung)
(Gegebene Frequenz)	AT (kWh) (Import Wirkenergie)	WT (kVAh) (Import Wirkleistung)	WT (kVAh) (Induktive Blindenergie)	VA (Scheinleistung)
Hz (Frequenz)	IT (kVAh) (Import Blindenergie)			

Tastefunktionen:

- Es wird um zwischen die Parameter ($\text{Cos}\varphi$, W, VAr, VA, kWh, kVAh) im Überwachungsmodus zu wechseln verwendet.
 - Im Programmierungsmodus, es wird um die ausgewählte Werte zu steigen und um nach dem nächsten Menü in der Menus und Untermenüs zu wechseln verwendet.
 - Es wird um zwischen die Parameter ($\text{Cos}\varphi$, W, VAr, VA, kWh, kVAh) im Überwachungsmodus zu wechseln verwendet. Im Programmierungsmodus, es wird um die ausgewählte Werte zu steigen und um nach dem letzten Menü in der Menus und Untermenüs zu wechseln verwendet.
 - (SET) Es wird im Überwachungsmodus um zwischen die Max., Min., Bedarf und Instantwerte zu wechseln verwendet. Wenn es für drei Sekunden gedrückt wird, Programmierungsmodus ist zugewählt. In diesem Modus, man kann die ausgewählte Parameter speichern und nach die Untermenüs wechseln.
 - (ESC) Im Überwachungsmodus, es ist um zwischen SW, SVA und Hz Parameter zu wechseln verwendet. Im Programmierungsmodus, es ist um die letzte Ziffer in den Digitalwerten zu wählen verwendet. Im Überwachungsmodus, es ist um zwischen SVA und cos Parameter zu wechseln verwendet. Im Programmierungsmodus, es ist um nach dem Obermenü ohne Wertespeicherung zu wechseln verwendet.
- Wenn Benutzer-Passwort aktiviert und die SET-Taste für 3 Sekunden gedrückt ist, einen PIN-Code ist erforderlich um auf das Menü zu gelangen.**

Einrichtung von Stromwandlerverhältnis

In diesem Menü, Stromwandlerverhältnis ist zwischen 1-2000 eingerichtet(Dieses Menü ist nicht benutzt für Produkten mit CT-25).

Hinweis: Wenn keine Stromwandler zwischen EPR-04/04S und dem Netz benutzt ist, Stromwandlerverhältnis ist als "1" eingegeben. Beispiel: Wenn ein Stromwandler mit einem 30/5 A Verhältnis zwischen Das Netz und das EPR-04/04S benutzt ist, das Stromwandlerverhältnis ist als "6" = 30/5 = 6 eingerichtet.

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden(trA Fo Menü ist angezeigt).

Drücken Sie auf SET-Taste und "trA Fo Ctr"-Menü ist angezeigt. (In CT-25 adaptierte Geräte, "trA Fo tr" ist statt angezeigt).

Hinweis: "trA Fo Ut" kann mit AUF- und AB-Tasten angezeigt werden.

trA Fo Ctr / trn / Utr

Drücken Sie auf SET-Taste. Erste Ziffer von angezeigtem Wert blitzt(trA Fo Ut Menü kann ähnlich programmiert werden).

Geben Sie die blinzende Ziffer mit AUF- und AB-Tasten ein. Wechseln Sie die Ziffer mit SET-Taste und wählen Sie die vorherige Ziffer mit BACK-Taste. Nach der Eingabe von der letzte Ziffer, drücken Sie auf SET-Taste. "trA Fo Ctr" ist angezeigt.(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E. SEI yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E. SEI yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktiviert.

LEISTUNGMESSGERÄT EPR-04/04S

Programmierung von Anzahl der Windungen:
Dieses Menü ist erhältlich nur für die Modelle mit CT-25. Hier wird Anzahl der Windungen von Stromkabel in CT-25 eingegeben. Diese Zahl ist ausgewählbar zwischen 1 und 20. Je grösser diese Zahl, desto besser die Messungssensitivität.

tm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lu min(A)20	1.00	0.66	0.50	0.40	0.33	0.28	0.240	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	
lu max(A)120	60.0	40.0	30.0	20.0	17.1	15.3	13.2	10.9	10.9	23.8	57.8	80.7	70.5	66.6	63.3	60.0				

Die Einrichtung von Spannungswandlerverhältnis:

In diesem Menü, Spannungswandlerverhältnis kann zwischen 0,0001-4000,0 eingegeben werden.

Hinweis: Wenn keine Spannungswandler zwischen die Netz und EPR-04/04S benutzt ist, geben Sie die Spannungswandlerverhältnis als "1" ein.

Beispiel: Wenn ein 34.5kV/100V Spannungswandler zwischen die gemessene Netz und EPR-04/04S ist benutzt, die Spannungswandlerverhältnis ist = 34500/100 = 345,0 eingegeben.

Die Einrichtung von Blindenergierechnung:

EPR-04/04S hat 3 verschiedene Methoden für die Einrichtung von Blindenergierechnung. Die Erklärung für diese Rechnungen sind in folgenden Tabelle.

Die Rechnungsmethoden von Wirk- und Blindenergieleistungen für die mechanische und elektrische Zähler sollten entsprechend der Tabelle ausgewählt werden.

Mechanischer Energiezähler(ve)	Digitale Energiezähler(se) perat für jede Phase)	Blindenergie (Q)	Beschreibung
0	1	Spannung ist 90° gedreht und mit Strom multipliziert	Am häufigsten verwendete Methode Für Blindenergierechnung
2	3	$\sum_{n=1}^N I_n \cdot \sin(\varphi_n)$	Das multiplizierte Wert ist die Harmonischenwerte von 2 und in bis zu 19. Harmonische. Diese Methode ist vor allem in NetzaNALysatoren benutzt.
4	5	$\sqrt{S^2 - P^2}$	Leistungdreieckmethode. Nach dieser Methode Q=Blindenergie, S=Scheinleistung, P=Wirkleistung)

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden("trA Fo"-Menü ist eingezeigt).

Drücken Sie auf SET-Taste("TrA Fo Ctr"-Menü ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "CAL CUL Ati on"-Menü.

CAL **CLE**

Drücken Sie auf SET-Taste(Die rechteste Ziffer an der fünfte Anzeige blinkt)

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie die Energie-Berechnungsmethode.

Drücken Sie auf SET-Taste, "CAL CUL Ati on" ist angezeigt(Daten sind eingegeben aber sind noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E. SEt yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E. SEt yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktiviert.

Die Einrichtung von Max. Bedarfszeit:

In diesem Menü, die Bedarfszeit kann zwischen 1 und 60 Minuten eingegeben werden.

dE
t

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden("trA Fo"-Menü ist eingezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "dE t"- Menü.

Drücken Sie auf SET-Taste(Erste Ziffer blinkt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, geben Sie die blitzende Zifferwert ein. Wechseln Sie die Ziffer mit SET-Taste und wählen Sie die vorherige Ziffer mit BACK-Taste. Nach der Eingabe von der letzten Ziffer, drücken Sie auf SET-Taste. "dE t" ist angezeigt(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E. SET yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E. SEt yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktiviert.

Zurücksetzungsmenü(HL, dE, E-1, E-2):

rES Min., Max., Max. Demand und Energiewerte sind in diesem Menü zurückgesetzt. Die sofortgemessene Min. und Max. Werte von MPR-53/53S sind im Gerät gespeichert. Um die Max. und Min. Werte zu sehen, bitte sehen Sie die "Funktionen von Tasten"-Abteilung.

Et Hinweis: Die gespeicherten Werte sind von Stromaussfälle nicht effektiv. Um alle Werte zu zurücksetzen, Sie müssen in Menüs "rES Et HL", "rES Et dE", "rES Et E-1" und "rES Et E-2" die Option "yES" wählen und von allen Menüs austreten.

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden(trA Fo Menu ist eingezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "rES Et"- Menü.

Drücken Sie auf SET-Taste("rES Et HL"- Menü ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "rES Et HL/ES Et dE/ES Et E-1/ES Et E-2"- Menü.

Drücken Sie auf SET-Taste("rES Et HL/no/rES Et dE/no/rES Et E-1/no/rES Et E-2 no" ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie "yES" um die Min., Max. Bedarf und Energiewerten zu löschen oder "no" um nicht zu löschen.





Drücken Sie auf SET-Taste, "rES Et HL/no/rES Et dE/no/rES Et E-1/no/rES Et E-2" ist angezeigt(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E. SEt yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E. SEt yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktiviert.

LEISTUNGMESSGERÄT EPR-04/04S

PK26 Anschlussplan



*Nur gültig für MPR-53S.

Note: Nur für CT-25 Modelle




K: Wenn CT-25 benutzt ist, rotes Kabel ist an der Klemme "K" angeschlossen.

I: Wenn CT-25 benutzt ist, schwarzes Kabel ist an der Klemme "I" angeschlossen.

LEISTUNGMESSGERÄT

EPR-04/04S

PR 19 Anschlussplan



* EPR-04S Aron-Anschluss

Nur gültig für EPR-04S.
K: Wenn CT-25 benutzt ist, rotes Kabel ist an der Klemme "k" angeschlossen.
I: Wenn CT-25 benutzt ist, schwarzes Kabel ist an der Klemme "i" angeschlossen.

LEISTUNGMESSGERÄT

EPR-04/04S

Impulse Menu:

PUL
SE

In diesem Menü gibt es 3 einstellbare Parameter: "PUL SE rAt", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2". Hier bestimmt man an welchem Energieverbrauchpunkt das Gerät ein Impuls gibt. Dieses Wert kann Folgendes bestimmt werden, 1, 10, 100 (wh/VArhVA); 1, 10, 100 (kWh/kVArh/kVA); 1 Mwh/MVarh/MVA.

PUL SE o-1/PUL SE o-2: Wenn der Energieverbrauch als das bestimmtes "PUL SE rAt"-Wert gewesen ist, ein Impuls ist von PUL1/PUL2 Ausgang genommen. "o-1/o-2" kann Folgendes bestimmen.

ACT (Export/Import), A-I (Aktiv Import), A-E (Aktiv Export), iEA (Induktiv / Kapazitiv), r-L (Kapazitive Reaktive), r-C (Induktive Reaktive).

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden ("trA Fo" Menu ist angezeigt).

UP-DOWN-Tasten können finden PUL SE-Menü.

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "PULSE" Menu.

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "PUL SE rAt io" / "PUL SE o-1" / "PUL SE o-2" Menu.

Drücken Sie auf SET-Taste (1k / A-I / r-L Lampen werden blinzen).

Mit AUF- oder AB-Tasten, geben Sie das erforderliches Wert oder Parameter ein.

Drücken Sie auf SET-Taste (Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste, Während "SAU E SET yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktivieren.

Energiezähler(Eng Cnt) Menu:

Eng
Cnt

EPR-04/04S enthält 2 Energiezähler, Energiezähler 1(E-1), Energiezähler 2(E-2).

E-1 / E-2" Zähler sind aktiviert für Energiezählung unabhängig von irgendwelchen Parametern,

1: "E-1 / E-2" Zähler sind aktiviert wenn das erstes Digitaleingangssignal ist EIN.

2: "E-1 / E-2" Zähler sind aktiviert wenn das zweites Digitaleingangssignal ist EIN.

E-2" zählt nicht wenn "E-2" ist aktiviert. (nur für "E-1")

E-1" zählt nicht wenn "E-1" ist aktiviert. (nur für "E-2")

Hinweis: Wenn "E-2" Zähler in "E-1" Zähler ist gewählt und "E-1" Zähler in "E-2" Zähler ist gewählt, der Zählerstatus ist unbekannt. Wenn der Status wie oben definiert, beide Energiezähler sind aktiviert während die digitale Eingang ist AUS=0, aber wenn einer oder beide Digitaleingänge sind EIN=1, dann die Zähler werden deaktiviert.

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden ("trA Fo"-Menu ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "Eng Cnt" Menu.

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie "Eng Cnt E-1" oder "Eng Cnt E-2".

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie "Eng Cnt E-1" oder "Eng Cnt E-2".

Drücken Sie auf SET-Taste("on" blinzt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, geben Sie das erforderliches Wert oder Parameter ein.

Drücken Sie auf SET-Taste(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste, Während "SAU E SET yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktivieren.

Kennworteinrichtung:

Pin

In diesem Menü ist ein Kennwort definiert und aktiviert. Um die unbefugte Veränderung der Geräteinstellung zu verhindern, müssen Sie in diesem Menü ein 4-zifferiges Kennwort definieren und dieses Kennwort aktivieren.
Es gibt 2 Menü unter Pin-Menü:

Kennwertveränderung:

Pin
Cha
nge

Dieses Menu ist für die Kennwertveränderung benutzt. Hinweis: Die Werkseinstellung für das Kennwort ist "0000". Um das Kennwort im Überwachungsmodus zu verändern:

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden("trA Fo"-Menu ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "Pin" Menu.

Drücken Sie auf SET-Taste("Pin ACT IUA tE" Menu ist angezeigt).

Mit AUF-, AB- oder SET-Tasten, geben Sie das alte Kennwort ein.

Mit AUF-, AB- oder SET-Tasten, geben Sie das neue Kennwort ein. **Pin Cha nge**

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.
Drücken Sie auf SET-Taste und "Pin CHA nge" ist angezeigt(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.
Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E SET yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktivieren.

Kennwortaktivierung:

Pin
Act
Iua
tE

Dieses Menu ist um das Kennwort zu aktivieren benutzt. Wenn das Kennwort aktiviert ist, nachdem Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden um in den Menüs einzutreten drücken; werden sie für ein Kennwort befragt. Wenn das falsche Kennwort ist eingegeben, man kann in Menüs nicht eintreten.

Hinweis: Die Werkseinstellung für das Kennwort ist "0000".

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden("trA Fo"-Menu ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "Pin" Menu.

Drücken Sie auf SET-Taste("Pin ACT IUA tE" Menu ist angezeigt).

Drücken Sie auf SET-Taste(erste Ziffer blinkt)

Mit AUF- oder AB-Tasten stellen Sie die blinkende Wert ein. Wählen Sie die nächste Ziffer mit SET-Taste. Mit BACK-Taste können Sie die vorherige Ziffer wachsen. Nachdem Sie die letzte Ziffer gewählt haben, drücken Sie auf SET-Taste "Pin ACT OF" wird angezeigt. Mit AUF- oder AB-Tasten können Sie "on" auswählen(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E SET yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden wegfallen und die vorherige Daten werden aktivieren.

LEISTUNGMESSGERÄT EPR-04/04S

Serielle Kommunikation (nur gültig für EPR-04S):

EPR-04S hat eine optisch-isolierte Kommunikationschnittstelle. Alle gemessene Parameter können in einem PC gespeichert sein. Die Wanderverhältnisse und Kommunikationsparameter können gestellt werden und gespeicherte Bedarf- und Energiewerten können zurückgesetzt werden.

Parametereinstellungen:

Adresse Parameter: Kann zwischen 001-247 eingegeben werden.
Baud Rate Parameter: Kann als 2400, 4800, 9600, 19200 oder 38400 eingegeben werden.

Parallel Parameter: Kann als "no", "odd" oder "EUEn" eingegeben werden.

Drücken Sie auf SET-Taste für 3 Sekunden ("trA Fo"-Menü ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, finden Sie das "rS-485" Menü.

rS-485

Drücken Sie auf SET-Taste ("AdR ESS" Menü ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie das Menü zwischen "AdR ESS/bAU d/Par ity".

Drücken Sie auf SET-Taste ("001/9600/no" ist angezeigt).

Mit AUF- oder AB-Tasten, wählen Sie ein Parameterwert ("001...247/2400...38400/no, EUEn, odd")

Drücken Sie auf SET-Taste, "AdR ESS/bAU d/Par ity" ist angezeigt(Daten sind eingegeben aber das Gerät ist noch nicht aktiviert. Für die Aktivierung von eingegebenen Daten befolgen Sie die gegebene Schritte).

Drücken Sie auf ESC-Taste bis "SAU E SET yES" ist angezeigt.

Drücken Sie auf SET-Taste. Während "SAU E SET yES" ist angezeigt, wenn Sie auf ESC-Taste drücken oder mit AUF- und AB-Tasten die Option "no" wählen; die neuen Daten werden weggelassen und die vorherigen Daten werden aktiviert.

MODBUS RTU Protokoll(nur gültig für EPR-04S):

Standard MODBUS RTU Protokoll Nachrichtenformat ist unten dargestellt.

T	ADRESSE 8 BIT	FUNKTION 8 BIT	DATA NX8BIT	CRCH	CRCL	T
03H	READ HOLD REGISTERS					
06H	PRESET SINGLE REGISTER					
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS					

Dieser Wert entspricht einer Zeit(zwischen 3-5 character Zeit), in denen keine Daten über die Kommunikations-Bus ausgetauscht werden müssen, damit die angeschlossenen Geräte die Ende einer Nachricht und dem Beginn eines anderen zu erkennen.

Adressenfeld(001-247) ist die serielle Adresse des Geräten zum Kommunikation-Bus angeschlossen, Datenfeld enthält Daten die von Slave zu Master oder von Master zu Slave gesendet werden.

CRC ist die Fehler-Prüfmethode verwendet im MODBUS RTU Modus und besteht aus 2 Bytes.

Gültige MODBUS Funktionen:

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold Funktion(03) ist um die gemessene und eingegebene Werten zu lesen verwenden. Wenn eine Anfrage des Lesens eines Registers mit Ausnahme der im Register Tabelle erwähnt, das Gerät sendet eine Fehlermeldung.

Zum Beispiel: um die Spannung von Phase1 zu lesen man muss diese Nachricht zum Gerät senden:

01 00 00 00 02 XX XX

01 Gerät Adresse

03 Funktion

00 Adresse MSB

00 Adresse LSB

00 Register zahl MSB

02 Register zahl LSB


XX CRC MSB

XX CRC LSB


LEISTUNGMESSGERÄT EPR-04/04S

PC-Verbindung von EPR-04S


Sie können max. 31 Geräte an eine Leitung anschliessen.



MIT HILFE EINES REPEATERS KÖNNEN SIE BIS ZU 247 GERÄTE IN SERIE ANSCHLIESSEN.



Abmessungen



Typ PK 26

